

# la lettre de Nonna

[www.nonna.asso.fr](http://www.nonna.asso.fr)

La restauration a débuté malgré le mauvais temps en décembre.

Nettoyage des fonds par Armelle dans le carré



Et il y avait du travail après le débordement du réservoir de 1100 litres de gasoil ! C'est loin d'être terminé !

Nous avons eu droit à de mauvaises surprises : une corrosion très importante sous le hublot de la cuisine.



Aussitôt découverte, aussitôt réparée, de façon provisoire mais solide et étanche...

Malgré nos recherches auprès du shipchandler local et de trois grossistes, nous n'avons pas trouvé la prise adaptée à la fois à l'embout du port et au MIG, nous n'avons donc pas pu utiliser notre poste à souder.



12 janvier 2008

Jean-Louis nous avait pourtant préparé un superbe tableau électrique.



Une consolation : les vents soufflant très fort (force 7 à 9) ne nous auraient pas permis de souder. Et notre superbe rallonge nous a servi à brancher des convecteurs et d'obtenir ainsi une température de 12° à l'intérieur du bateau. Quel luxe après les 2° des premiers jours !

Dès l'arrivée du soleil, l'activité extérieure a commencé : ponçage, grattage et traitement de la rouille de surface.



Les trous plus importants seront traités lorsque nous reviendrons en janvier.

Et on pourra souder car Jean-Louis vient de nous trouver la prise magique adaptée au port.